

1. 材质: 105克铜版纸
2. 工艺: 骑马钉 12p
3. 尺寸: 125x80mm

FLYCO

Nhập khẩu và phân phối bởi JOYOUNG VIỆT NAM
Website: www.FLYCOVN.vn

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY JOYOUNG VIETNAM
Website: www.FLYCOVN.vn

SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
Add: No.555,Guang Fu Lin East RD, Song Jiang District, Shanghai

Made in China



FLYCO

Máy cạo râu điện Flyco
Flyco Electric Shaver

FS371VN

Doanh nghiệp đạt chứng nhận về:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

 Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu:
Thân thiện với môi trường
An toàn cho sức khỏe người dùng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Operating Instruction

封面

Lưu ý Precautions



- [illegible]

Lưu ý Precautions

- [illegible]

2

Bắt đầu sử dụng Start Up



! Lưu ý: Không dùng đầu dao cắt hỏng, bạn không nên tiếp tục sử dụng để tránh làm tổn thương làn da bạn. Don't use it in case their shaving heads are damaged or it may hurt your skin.

Làm sạch và bảo quản Cleaning and Maintenance



! Khi tiến làm sạch máy cạo râu dưới vòi nước, bạn phải đảm bảo nguồn điện kết nối đã được rút ra.

Disconnect the power cord from the shaver before cleaning it in water.

3

Câu hỏi thường gặp

HIỆU TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN	HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Cạp không hiệu quả	Lưỡi da bị gãy hoặc đã mòn Râu cạo cần vệ sinh Pin yếu	Thay miếng lưỡi cạo FLYCOP FR8 Vệ sinh sạch sẽ da cạo Sạc điện máy cạo
Máy không hoạt động	Hết pin Cổng tích hợp	Sạc điện máy cạo Liên hệ Trung tâm Bảo hành
Điện hình bị không sáng	Đèn/Mạch điện bị hỏng	Liên hệ Trung tâm Bảo hành
Da có dấu hiệu dị ứng sau khi cạo râu	Da bị cạo bị tổn thương do thiếu dùng mỹ phẩm dưỡng da	Hệ thống máy vệ sinh mát sau 2-3 tuần
Không sạc điện được	Máy cạo hoặc dây nguồn bị hỏng Môi trường nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh Thì giờ sạc quá lâu và thiếu quan sát cạo râu da bị tổn thương đến mức độ cần ngưng sạc	Liên hệ Trung tâm Bảo hành Sạc điện máy cạo nhiệt độ duy trì trong khoảng 15 - 25 độ C
Sạc điện sạc đầy, nhưng thời gian cạo râu không đạt yêu cầu		

FAQ

Problem	Cause	Solutions
Poor shaving results.	Cutters has been damaged or worn.	Please replace the cutter with F3 COBRA shaver.
	Dirty shaving heads.	Thoroughly clean the shaving heads.
	Low battery electric (v) level.	Connect to adapter to charge.
Does not work after switch on.	Run out of battery electricity.	Connect adapter to charge.
	Switch failure.	Return the product to after-sales service for repair.
Indicator does not work.	Indicator or circuit board breakdown.	Return the product to after-sales service for repair.
Skin allergies after shave.	Your skin needs some time to adapt to shaver.	The symptom disappears after 2-3 weeks.
Unable to charge.	Shaver or adaptor is out of work.	Return the product to after-sales service for repair.
	The environment temperature for charging is too low or too high. Your way of shaving, cleaning, custom and beard density will lead to different shaver's working time.	Make the charging in environment temperature between 5°C and 35°C.
After full charging, shaver's working time is less than 45 minutes.		

4

 Đường dây nóng Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc
After-Sales Service Hotline
028 7108 6888

Trang web toàn cầu
Official Website
www.flycovn.vn

FLYCO

Sản phẩm: Máy cạo râu điện Flyco
Model: FS371VN
Điện áp: 100V-240V~
Tần số: 50Hz/60Hz
Công suất định mức: 2W
Ngày sản xuất: Xem trên sản phẩm
Theo tiêu chuẩn: IEC60335-1:2010(ed.5.0)
IEC60335-2-8:2012(ed.6.0)

FLYCO

FLYCO Electric Shaver
Model:FS371VN
Rated Voltage: 100V-240V~
Rated Frequency: 50Hz/60Hz
Rated Power:2W
Date of Manufacture:
Please check information on the product.
Executive Standard: IEC60335-1:2010(ed.5.0)
IEC60335-2-8:2012(ed.6.0)

5

编制/日期

校对/日期

审核/日期

批准/日期